

## OPEL MOVANO 2.3 L3H2 Dubbellucht AC!



Nº de referencia 306768  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2017 / 01  
Kilometraje 164.882 km

**Nº del bastidor**  
WOLMRU605HB120316

Condición técnica

**Observaciones**  
L3H2 Dubbellucht Airco Navi 163Pk  
( A15 )

**Precio €16900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Neumáticos gemelos  
Carga útil 1.183 kg  
Peso en vacío 2.317 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 3.500 kg  
Gancho de tiro  
Distancia entre ejes 368 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Delantero  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Navegación por GPS  
Color Negro  
Guía de mantenimiento  
Espejos con calefacción

### Línea de conducción

Capacidad del motor 120 Kw (163 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Clase de caja de cambios Manual  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 372 cm  
Ancho de la caja 175 cm  
Altura de la caja 182 cm  
Altura del piso de la caja de carga 71 cms  
Altura de paso 175 cm  
Escalón trasero  
Baca Ninguno  
Puertas laterales 1  
Puertas traseras Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Observaciones

Observaciones L3H2 Dubbellucht Airco Navi  
163Pk 3.5T-Trekhaak Euro6!

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

