

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 3.0ltr V6 190

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 308035  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2019 / 02  
Kilometraje 85.258 km

Nº del bastidor  
WDB9076351P031062

Condición técnica

**Observaciones**  
L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat  
( A15 )

**Precio €35900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 1.071 kg  
Peso en vacío 2.429 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.000 kg  
Distancia entre ejes 433 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Navegación por GPS  
Color Blanco  
Cámara de marcha atrás

### Línea de conducción

Capacidad del motor 140 Kw (190 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Cadena de distribución  
Clase de caja de cambios Automático  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 430 cm  
Ancho de la caja 178 cm  
Altura de la caja 191 cm  
Altura del piso de la caja de carga 68 cms  
Altura de paso 181 cm  
Escalón trasero  
Baca Ninguno  
Puertas laterales 1  
Puertas traseras Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Observaciones

Observaciones L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat  
CruiseControl 1e Eigenaar  
Euro6!

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 7 mm

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

