

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Codice 295540
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2018 / 01
Chilometri 78.660 km

Numero telaio
WDB9076351P024013

Condizione tecnica

Osservazioni
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Prezzo € 43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.014 kg
Pesa tara 2.486 kg
Peso lordo 3.500 kg
Gancio traino
Passo 433 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Aria condizionata
Vetro ombreggiato
Finestrini a comanda elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Radio/cassetta
Colore Argento
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 140 kW (190 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Genere del cambio Automatico
Numero di marche 7
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura rialzato
Lunghezza cassone 430 cm
Larghezza cassone 178 cm
Altezza cassone 191 cm
Altezza pianale 68 cm
Gradino posteriore
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3

Osservazioni

Osservazioni V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti