

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Codice 298035
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2023 / 06
Chilometri 1 km

Numero telaio
F212517

Condizione tecnica 

Osservazioni
Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Prezzo €9900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Passo 185 cm

Cabina

Assistenza al parcheggio Nessuno
Colore Bianco
Guida alla manutenzione

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
Tipo di carburante elettrico
Euro 6
Genere del cambio Automatico

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 125 cm
Larghezza cassone 81 cm
Altezza cassone 101 cm
Altezza pianale 50 cm
Altezza libera 100 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore porta unica

Sedili

Posti 1
Foderame dei sedili pelle

Osservazioni

Osservazioni Cargo Bike Solar Power Closed
Box bakfiets met zonne energie

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto ●●●●●●●●

Elettrico ●●●●●●●●

Cabina

Interno ●●●●●●●●

Esterno ●●●●●●●●

Colonna dello sterzo ●●●●●●●●

Sospensione ●●●●●●●●

Telaio ●●●●●●●●

Sospensione ●●●●●●●●

Freni ●●●●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale ●●●●●●●●

Propulsione ●●●●●●●●

Sovrastruttura

Sovrastruttura ●●●●●●●●

Condizione interna ●●●●●●●●

Condizione esterna ●●●●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici ●●●●●●●●

Pneumatici e assali

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●● Molto buono stato
●●●●●●●● Buono stato
●●●●●●●● Stato di conservazione discreto
●●●●●●●● Stato moderato
●●●●●●●● Non soddisfa i requisiti