OPEL VIVARO 1.6 CDTI



Codice 309241 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2018 / 06 Chilometri 167.095 km

Numero telaio W0VF7F609JV645854

Condizione tecnica

Osservazioni ARCO CRUISE EURO6

Prezzo €10950

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 1.100 kg Peso massimo 1.700 kg Pesa tara 2.800 kg Peso lordo Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Gancio traino

Passo 310 cm molla elicoidale Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Anteriore

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Argento

Metallico

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 70 kW (95 Hp) gasolio Tipo di carburante Euro

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura standard Lunghezza cassone 231 cm 167 cm Larghezza cassone 141 cm Altezza cassone Altezza pianale 55 cm Imperiale con rullo Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni ARCO CRUISE EURO6

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti