

RENAULT MAXITY Bakwagen Deuren!



Número de 305455
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2013 / 01
Quilometragem 199 106 km
Número do chassi
VF6SPTF24C3151235
Condição técnica ●●●●●
Observações
Bakwagen Deuren XXL Dubbellucht 136Pk!
(A15)

Preço € 9450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Pneus gêmeos ✓
Capacidade de carga 1 020 kg
Tara 2 480 kg
Peso bruto 3 500 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 3 500 kg
Distância entre os eixos 340 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Branco
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 484 cm
Largura da caixa 205 cm
Altura da caixa 235 cm
Altura do fundo de carga 90 cm
Altura livre 228 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações Bakwagen Deuren XXL
Dubbellucht 136Pk!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 6 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Superestrutura ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 195/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos