

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 3.0Ltr Dub.C



Número de 307699  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2019 / 12  
Quilometragem 211 634 km

**Número do chassi**  
WDB9076331P182857

Condição técnica

**Observações**  
L2H2 3.0Ltr V6 190Pk Dubbel Cabine Airco  
( A15 )

**Preço € 32900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Número de eixos          | 2                  |
| Configuração             | 4x2                |
| Tara                     | 2 020 kg           |
| Peso bruto               | 3 500 kg           |
| Bola de reboque          | ✓                  |
| Distância entre os eixos | 367 cm             |
| Tipo de suspensão        | suspensão de molas |

### Cabina

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de cabina                | cabina dupla |
| Tacógrafo                     | ✓            |
| Ar condicionado               | ✓            |
| Número airbags                | 2            |
| Assistência de estacionamento | Nenhum       |
| Janelas eléctricas            | ✓            |
| Espelhos eléctricos           | ✓            |
| Navegação GPS                 | ✓            |
| Cor                           | Antracite    |
| Metálico                      | ✓            |
| Espelhos aquecidos            | ✓            |
| Câmera reversa                | ✓            |

### Linha de transmissão

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Potência do motor         | 140 kW (190 HP)          |
| Combustível               | Diesel                   |
| Euro                      | 6                        |
| Tipo de distribuição      | Corrente de distribuição |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual                   |
| Número de mudanças        | 6                        |
| Direcção assistida        | ✓                        |
| ABS                       | ✓                        |
| ASR                       | ✓                        |

### Superestrutura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Comprimento da caixa     | 226 cm      |
| Largura da caixa         | 177 cm      |
| Altura da caixa          | 196 cm      |
| Altura do fundo de carga | 68 cm       |
| Altura livre             | 183 cm      |
| Imperial                 | Nenhum      |
| Fecho traseiro           | porta dupla |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 3      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Observações

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Observações | L2H2 3.0Ltr V6 190Pk Dubbel Cabine Airco Mbux Euro6 3.5T-Trekhaak! |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

### Pneus/Rodas

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Roda de reserva           | ✓    |
| Perfil roda de supselente | 4 mm |

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

**KLEYN**  
**VANS**



BTW/VAT NL807901337B01

## Pneus e eixos

Eléctrico Travões 

Sistema de tracção 

Condição externa 

Pneus 

Tel: +31 183 668 444

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| ●●●●● | Muito bom estado          |
| ●●●●● | Bom estado                |
| ●●●●● | Razoável estado           |
| ●●●●● | Moderado estado           |
| ●●●●● | Não atende aos requisitos |