

## MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI TOURER L2 9Prs A



Número de 308646  
Categoria Carrinha  
Especificação Transporte de pessoas  
Ano 1ª legalização 2021 / 04  
Quilometragem 57 775 km

**Número do chassi**  
W1V44770313855941

Condição técnica

### Observações

L2 9Persoons Automaat Pdc Airco Navi  
( A15 )

**Preço €31900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Cabina

Tipo de cabina cabina dupla  
Cruise control  
Ar condicionado  
Cor Preto  
Metálico

### Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direção assistida  
ABS  
ASR

### Observações

Observações L2 9Persoons Automaat Pdc  
Airco Navi Euro6!

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Suspensão de rodas

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superstrutura

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos