

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Număr de 308557
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2019 / 03
Kilometraj 109.542 km

Număr șasiu
WDB9076351P088730

Starea tehnică 
Observații

(A15)

Preț € 26900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2

Cabină

Tip cabină cabină simplă
Control viteză de croazieră ✓
Aer condiționat ✓
Asistență la parcare cu Niciunul
Ferestre electrice ✓
Oglinzi electrice ✓
Perete despărțitor ✓
Ghid de întreținere ✓
Oglinzi incalzite ✓
Cameră de marșarier ✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 100 Kw (136 HP)
Carburant motorină
Euro 6
Tipul de distribuție Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie Manual
Număr viteze 6
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Model suprastructură supraînălțat și lungit
Portbagaj suplimentar pe Niciunul
caroserie
Uși laterale 1
Ușile din spate Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri
Capitonaj scaune stofă, pânză

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Suspensie



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Suprastructura



Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 0/0R0,0



Mărimă envelope: 0/0R0,0

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele