

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Nº de referencia 307349
Clase Furgoneta
Especificación Transporte de
Año de la primera 2021 / 06
Kilometraje 54.992 km

Nº del bastidor
W1V44770313866267

Condición técnica

Observaciones
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Precio € 35900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	2.032 kg
Peso bruto	3.200 kg
Distancia entre ejes	320 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina doble
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Limpiaparabrisas traseras	✓
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	✓
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Color	Gris
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	100 Kw (136 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	68 cm
Ancho de la caja	134 cm
Altura de la caja	121 cm
Altura del piso de la caja de carga	57 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	9
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
---------------	---

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

KLEYN
VANS



The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Neumáticos / ejes



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

No cumple con los

The sample service requirements