

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Número de 306978
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2014 / 05
Quilometragem 256 742 km

Número do chassi
WV1ZZZ2EZE6028720

Condição técnica

Observações
AC CRUISE 136 PK 2x SCHUIFDEUR!
(A15)

Preço € 9950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 328 kg
Tara	2 172 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	100 kW (136 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado e elevado
Comprimento da caixa	333 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	196 cm
Altura do fundo de carga	68 cm
Altura livre	183 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido
Cadeira de conforto	à esquerda

Observações

Observações	AC CRUISE 136 PK 2x SCHUIFDEUR!
-------------	---------------------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	4 mm

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Não atende aos requisitos