

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 RWD Euro6



Número de 316035
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2022 / 08
Quilometragem 79 246 km

Número do chassi
W1V9076331P432477

Condição técnica

Observações

L2H2 RWD/ Achterwielaandrijving Airco
(A15)

Preço € 24450

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 066 kg
Tara	2 134 kg
Peso bruto	3 200 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	331 cm
Largura da caixa	176 cm
Altura da caixa	192 cm
Altura do fundo de carga	63 cm
Altura livre	183 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido
Cadeira de conforto	à esquerda

Observações

Observações L2H2 RWD/
Achterwielaandrijving Airco
3-Zits Sidebars Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Eléctrico ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Cabina

Interno ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Externas ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Direcção ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Suspensão ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Chassi ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Suspensão de rodas ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Travões ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Linha de transmissão

Motor Geral ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de refrigeração ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de combustível ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de escape ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de lubrificação ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Caixa de mudanças ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Embraiagem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de tracção ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Superestrutura

Condição interna ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Condição externa ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Pneus/Rodas

Pneus ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Muito bom estado
☒ ☒ ☒ ☒ Bom estado
☒ ☒ ☒ ☒ Razoável estado
☒ ☒ ☒ Moderado estado
☒ ☒ ☒ Não atende aos requisitos