!MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 L3H2 Maxi

رقم المنتج	306545
النوع	عربة تسليم البضائع
المواصفات	مغلق
سنة التسجيل	02 / 2016
عدد الكيلومترات	376,260 كم

رقم الشاسيه

WDB9066351P217166

الحالة الفنية ●●●○○

ملاحظات

!L3H2 Maxi NAP

) A15 (

السعر € 9950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

تجهيزات

المقاس الخارجي

طول الحاوية	440 سم
عرض الحاوية	177 سم
ارتفاع الحاوية	191 سم
ارتفاع أرضية التحميل	60 سم
سلم في	√
شبكة على السطح	لا شيء
الباب الخلفي	باب مزدوج

المقاعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	!L3H2 Maxi NAP

الإطارات

إطار احتياطي	√
مقياس إطار احتياطي	6

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
سعة الحمولة	1,112 كجم
وزن المركبة	2,388 كجم
الوزن الأقصى	3,500 كجم
كتلة قطر بدون فرامل [kg]	kg 750 كتلة قطر بدون فرامل
المحور المركزي للحمولة في الرمل	2,000 كجم
قاعدة العجلات	433 سم
نوع المساعدين	مساعدين

مقصورة

تحكم في السرعات	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
قفل المساعدة	أمامي والخلفي
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
حامل	√
اللون	أبيض
مرايا ساخنة	√

نظام الدفع

سعة المحرك	95 كيلوواط (129 حصان)
الوقود	ديزل
يورو	5
تشغيل يدوي قوة	ناقل حركة سلس
نوع علبة السرعات	عادي
السرعات	6
نظام دعم القيادة	√
نظام الكوابح المانعة للانزلاق	√
نظام مانع الانزلاق	√

تعرف علينا

يسعدنا أن نقدم لك خدمات ... Kleyn Trucks

تواصل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

قست



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

ور

1 

235/65R16,0 اطارات
س عين
اطارات الفولاذ

2 

235/65R16,0 اطارات
س عين
اطارات الفولاذ

حالة الفرش

الترسحه

في التركالعرض	●●●○○
ثمركي	●●●○○

غجة

الداخلية	●●○○○
ال ارجية	●●○○○
في الرارة	●●●●○
المساعين	●●●●○
التريابي	●●●●○
ات زل	●●●●○
الرامل	●●●●○

نظام الفرع

المحرك ب جو عام	●●●○○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التشحيم	●●●○○
ناقل السرعات	●●●●○
ضربة التعشيق	●●●●○
الفرع	●●●●○

الهيكل الخارجي

الحالة الداخلية	●●●○○
الحالة ال ارجية	●●○○○

اطارات / العجلات

اطارات	●●●●○

الهيكل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تفسير حالة الفرش

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيدة الدلالة	●●●●○
مقبول الدلالة / غير صحيح	●●●○○
سيئ الدلالة	●○○○○
في ملاحظات	●○○○○