!OPEL MOVANO 2.3 L3H2 Dubbellucht AC

رقم المخزون	306768
النوع	عربة صندوقية مغلقة
الموقف	قديم
سنة التسجيل	01 / 2017
عدد الكيلومترات	164,882كم
رقم الشاسيه	
	W0LMRU605HB120316
الحالة الفنية	●●●●●
ملاحظات	
	L3H2 Dubbellucht Airco Navi 163Pk
	) A15 (

السعر € 16900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

تجهيزات

المقاسات الخارجية

طول الحاوية	372سم
عرض الحاوية	175سم
ارتفاع الحاوية	182سم
ارتفاع أرضية التحميل	71سم
ارتفاع المقطورة	175سم
حاجز	√
شبكة في الطرف	شيء
أبواب الجانبية	1
ا الجانبي	باب مزدوج

مقعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	L3H2 Dubbellucht Airco Navi !163Pk 3.5T-Trekhaak Euro6

اطارات العجلات

إطار احتياطي	√

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
ا طارات التوأم	√
سعة الحمولة	1,183كج
وزن المركبة	2,317كج
الوزن اقصى	3,500كج
قدرة الجر فرامل kg]s[	قدرة الجر فرامل kg 750
المحور تحرك التحميل في مرحلة	3,500كج
خطاف السحب	√
قاعدة العجل	368سم
نوع التعليق	ميكانيكي

كابينة

نوع الكابينة	كابينة قصيرة
تحكم في السرعات	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
قفل الأبواب	ا مركزي
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
راديو	√
نظام تحديد المواقع العالمي	√
اللون	أسود
المرايا الجانبية	√
مرايا ساخنة	√

نظام الدفع

سعة المحرك	120كيلو واط)163 حصان(
الوقود	ديزل
يورو	6
نوع علبة التروس	عادي
نظام تحديد الأقراص	√
نظام التحكم في الانزلاق	√
نظام منع الانزلاق	√

عرض فريق البيع

يمكن للمبيعات الاتصال بنا وتقديم خدمات الشراء والتصدير والتسليم في أي مكان في العالم مع Kleyn Trucks

مسؤول الاتصال

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

قست



تقرير الفحص

الشاسيه	
تشققات العرض	●●●●○
كمرة أي	●●●●○
كابينة	
الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●○○
قيادة السيارة	●●●●○
المساعدين	●●●●○
الشاسيه	●●●●○
الفرامل	●●●●○
نظام الدفع	
المحرك بوجه عام	●●○○○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التشحيم	●●○○○
علبة السرعات	●●●○○
قضيب التعشيق	●●●○○
الدفع	●●●○○
المظهر الخارجي	
الحالة الداخلية	●●●○○
الحالة الخارجية	●●○○○
اطارات / العجلات	
اطارات	●●●●○

ور

1



195/75R16,0 س ا ط رات
سعين
أسطوانة الفرامل

2



195/75R16,0 س ا ط رات
سعين
أسطوانة الفرامل

تفسير تقرير الفحص

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الدولة	●●●●○
معقول الدولة / عيب صغير	●●●○○
معتدل الدولة	●●○○○
في تحتاج	●○○○○

الهوتاز ل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444