# MAXUS EDELIVER 3

| | |
|---|---|
| رقم المنتج | 308594 |
| النوع | عربة نقل مغلقة صغيرة |
| المواصفات | مغلق |
| سنة التسجيل | 01 / 2022 |
| عدد الكيلومترات | 13,783كم |

**رقم الشاسيه**

LSH14C4C4MA122701

الحالة الفنية ●●●●○

**ملاحظات**

ELEKTRISCH EURO6

) A15 (

## السعر € 22950


Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## التجهيزات

### الشاسيه

| | |
|---|---|
| عدد المحاور | 2 |
| التركيب | 4x2 |
| وزن المركبة | 1,630كجم |
| الوزن الأقصى | 2,500كجم |
| قاعدة العجلات | 295سم |
| نوع المساعدين | مساعدين |

### المقصورة

| | |
|---|---|
| نوع الكابينة | كابينة فردية |
| تحكم في النوافذ الكهربائية | √ |
| تكييف هواء | √ |
| عدد الأكياس الهوائية | 2 |
| قفل المساعدة | أمامي |
| زجاج ملون | √ |
| نوافذ كهربائية | √ |
| مرايا كهربائية | √ |
| مقعد | √ |
| اللون | أبيض |
| مرايا ساخنة | √ |
| عكس الكاميرا | √ |

### نظام الدفع

| | |
|---|---|
| سرعة المحرك | 90كيلو واط (122 حصان) |
| الوقود | كهربائي |
| نوع علبة التروس | أوتوماتيكي |
| نظام دعم القيادة | √ |
| نظام الكوابح المانع للانزلاق | √ |
| نظام مانع الانزلاق | √ |

### البنية

| | |
|---|---|
| أماكن الجلوس | 2 |
| نوع الفرش | قماش |

**ملاحظات**

| | |
|---|---|
| ملاحظات | ELEKTRISCH EURO6 |

### الهيكل الخارجي

| | |
|---|---|
| طول الحاوية | 206سم |
| عرض الحاوية | 167سم |
| ارتفاع الحاوية | 135سم |
| ارتفاع أرضية التحميل | 54سم |
| شبكة على السطح | شيء |
| الباب الخلفي | باب مزدوج |

### تواصل


info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444


### تعرف علينا

يتميز فريق عمل متخصص من الخبراء بتقديم خدمات الخبراء للمشترين، واحصل على كافة الخدمات في Kleyn Trucks

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## قست




## قرجرالفحش

### الشاسيه

ثقرات العرض

كهربائي

### صحة

الداخلية

الخارجية

في اداة السيارة

المساعدين

الشاسي

الفرامل

### نظام الدفع

المحرك جوب عام

نظام التبريد

علبة السرعات

قضيب التعشيق

الدفع

### الهيكل الخارجي

حالة الداخلية

حالة الخارجية

### اطارات العجلات

اطارات

## ور

1




س اطارات 185/65R15,0
الأمامية
أرطاقة الرا ل

2




س اطارات 185/65R15,0
س عين
أرطاقة الرا ل

### التواصل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

### فحص تقرير الفحش

حالة جيدة جدا
جيدة
مقبولة / يحتاج صغير
معدل الدولة
في حاجة