CITROEN JUMPER 2.0 BLUEHDI 130 KIPPER

رقم المنتج	308937
النوع	عربة قلابة/مسطحة
المواصفات	ضاغطة
سنة التسجيل	09 / 2019
عدد الكيلومترات	55,729كم

رقم الشاسيه

VF7YC2MAU12L50259

الحالة التقنية ●●●●○

ملاحظات

.kipper, airco, 55 dkm

) A15 (

السعر € 19900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

التجهيزات

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
وزن المركبة	2,260كج
الوزن الأقصى	3,500كج
خطاف السحب	√
قاعدة العجلات	345سم
نوع المساعدين	مساعدين

المقاعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	.kipper, airco, 55 dkm

الإطارات/العجلات

إطار احتياطي	√
حجم الإطار الاحتياطي	7

الكابينة

نوع الكابينة	كابينة فردية
تحكم في السرعات	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
قفل المساعدة	ي
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
اللون	أبيض
دليل الصيانة	√
مرايا ساخنة	√

نظام الدفع

سعة المحرك	96كيلو واط (130 حصان)
الوقود	ديزل
تشريعات البيئة/الوقود	مرسم
نوع علبة السرعات	عادي
السرعات	6
نظام دعم القيادة	√
نظام الكوابح المانع للانزلاق	√
نظام مانع الانزلاق	√

الجسم الخارجي

عدد الجوانب	جانب واحد
طول الحاوية	321سم
عرض الحاوية	201سم
ارتفاع الحاوية	35سم
ارتفاع أرضية التحميل	90سم
شبكة على السطح	ي
القلاب	مصعد خلفي

اتصل بنا

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تعرف علينا

يميز نفسه عن منافسيه من خلال تقديم خدمات للعملاء المتميزين، وصاحب على الاتفاقيات التسويقية على السوق مع Kleyn Trucks

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

قس



ور

1



س ا ط رات 215/70R15,0
اللوية
أسطوانة الفرا ل

2



س ا ط رات 215/70R15,0
س عين
أسطوانة الفرا ل

قرالفحص

ا طارات العجل ت

ا طارات	●●●●○

الشاسيه

فرات العرض	●●●●○
ئمركي	●●●●○

هيكة

الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●○○
نيادة السيارة	●●●●○
المساعين	●●●●○
ال سايه	●●●●○
الفرامل	●●●●○

نظام الدفع

المحرك بوجه عام	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التحكم	●●●●○
علبة السرعات	●●●●○
قضيب التعليق	●●●●○
الدفع	●●●●○

المظهر الخارجي

حالة الداخلية	●●●●○
حالة الخارجية	●●●●○

ش نقبة

التحكم	●●●●○
نظام التفريغ	●●●●○

هوت ا ز ل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تفسير تقرير الفحص

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الدولة	●●●●○
مقبول الدولة / عيب صغير	●●●○○
معتدل الدولة	●●○○○
في عيب مختلطات	●○○○○