OPEL VIVARO 2.0 CDTI

رقم المنتج	309265
النوع	عربة تسليم البضائع
المواصفات	مغلق
سنة التسجيل	02 / 2014
عدد الكيلومترات	135,507 كم

رقم الشاسيه

W0LF7B0B8EV615242

الحالة التقنية

ملاحظات

AIRCO

) A15 (

السعر 8950 €

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

تجهيزات

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
سعة الحمولة	1,307 كجم
وزن المركبة	1,723 كجم
الوزن الأقصى	3,030 كجم
الحمل فرامل دون قطر]s[kg	الحمل فرامل دون قطر 750 kg
المحور المركزي للحمولة في الحمل	2,000 كجم
قاعدة العجلات	350 سم
نوع المساعدين	اللولبية

المقصورة

نوع الشبابيك	شبابيك فردية
تحكم في السرعات	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
وقوف المساعدة	يء
زجاج ملون	√
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
مصل	√
نظام تحديد الموقع العالمي	√
اللون	أبيض
مرايا ساخنة	√

نظام الدفع

سعة المحرك	66 كيلو واط (90 حصان)
الوقود	ديزل
يورو	5
تشغيل وحدة التوجيه القوة	ناقل حركة السلسل
نوع علبة السرعات	عادي
السرعات	5
نظام دعم القيادة	√
نظام المكابح المانع للانزلاق	√
نظام مانع الانزلاق	√

المقاسات الخارجية

موديل الهيكل الخارجي	طويلة
طول الحاوية	263 سم
عرض الحاوية	166 سم
ارتفاع الحاوية	141 سم
ارتفاع أرضية التحميل	53 سم
ارتفاع المركبة	121 سم
بكرة على السطح	مرتفع
الغلق	باب مزدوج

المقعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	AIRCO

إطارات العجلات

إطار احتياطي	√

الاتصال

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تعرف علينا

يرسل عن خبرة من خلال تقديم خدمات الشراء للعربين، وصل على الشاحنات على السلمة Kleyn Trucks

قسم



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

ور

1



215/65R16,0 س ا ط رات
اللوية
أسطوانة الفرامل

2



215/65R16,0 س ا ط رات
اللوية
أسطوانة الفرامل

فحص الشاحنة

الشاسيه	
فرامل العرض	●●●●○
شكمرئي	●●●●○
فحص	
الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●●○
قيادة السيارة	●●●●○
المساعين	●●●●○
السياري	●●●●○
الفرامل	●●●●○
نظام الدفع	
المحرك بوج علم	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التحكم	●●●●○
علبة السرعات	●●●●○
ضغط التعشيق	●●●●○
الدفع	●●○○○
العيسم الخيري	
حالة الداخلية	●●●○○
حالة الخارجية	●●●○○
اطارات / العجلات	
اطارات	●●●●○

وسيلة الاتصال

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

فحص الشاحنة

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الدولة	●●●●○
مقبول الدولة / عيب صغير	●●●○○
معدل الدولة	●●○○○
في عيب بتطلبات	●○○○○