PEUGEOT BOXER 335 2.2 HDI

رقم المنتج	309414
النوع	عربة مسطحة
المواصفات	صندوق مفتوح ذو جوانب
سنة التسجيل	12 / 2021
عدد الكيلومترات	72,639كم

رقم الشاسيه

VF3YDCNAU12T82527

الحالة الفنية

ملاحظات

FULL CLIMA 165 PK OPEN LAADBAK XL
) A15 (

Nationale Auto Pas

السعر € 21950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

التجهيزات

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
سعة الحمولة	1,312كجم
وزن المركبة	2,188كجم
الوزن الأقصى	3,500كجم
كتلة قابلة للقطر غير مكبوحة [kg]	750 kg
المحور الأمامي الحمولة	3,000كجم
خطاف السحب	√
قاعدة العجلات	404سم
نوع التعليق	نوابض

الكابينة

نوع الكابينة	كابينة فردية
تحكم كهربائي في النوافذ	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	2
قفل مركزي	...
زجاج ملون	√
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
...	√
اللون	أبيض
مرايا ساخنة	√

نظام الدفع

سعة المحرك	121كيلو واط (164 حصان)
الوقود	ديزل
يورو	6
...	...
نوع علبة السرعات	عادي
السرعات	6
نظام دعم القيادة	√
نظام المكابح المانع للانزلاق	√
نظام منع الانزلاق	√

الأبعاد الخارجية

موديل الجسم الخارجي	طويلة جدا
طول الحاوية	421سم
عرض الحاوية	221سم
ارتفاع الحاوية	40سم
ارتفاع أرضية التحميل	89سم
...	...
...	...

المقعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	FULL CLIMA 165 PK OPEN LAADBAK XL EURO6

الإطارات والعجلات

إطار احتياطي	√

اتصل بنا

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تعرف علينا

... Kleyn Trucks

قسم



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

تقرير الفحص

التشحيم

فرامل العرض	●●●●○
تأكسمي	●●●●○

هيئة

الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●○○
قيادة السيارة	●●●●○
المساعدين	●●●●○
السايه	●●●●○
الفرامل	●●●●○

نظام الدفع

المحرك بوجه عام	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التحكم	●●●●○
علبة السرعات	●●●●○
قضيب التعليق	●●●●○
الدفع	●●●●○

الهيكل الخارجي

حالة الداخلية	●●○○○
حالة الخارجية	●●○○○

اطارات العجلات

اطارات	●●○○○

صور

1 

215/75R16,0 س ا ط رات
اليوية
أرطوانة فل را ل

2 

215/75R16,0 س ا ط رات
س عين
أرطوانة فل را ل

تفسير تقرير الفحص

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الدولة	●●●●○
مقبول الدولة / عيب صغير	●●●○○
معتدل الدولة	●●○○○
في حاجة الى تصليحات	●○○○○

اتصالات

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444