!MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 Bakwagen Deure

رقم المنتج	309584
النوع	عربة تسليم مع الضرائب
المواصفات	مغلق
سنة التسجيل	08 / 2019
عدد الكيلومترات	69,184كم

رقم الشاسيه

WDB9071331N029714

الحالة الفنية ●●●●○

ملاحظات

!Bakwagen Deuren Airco Mbux 114Pk Euro6

) A15 (

السعر € 23900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

التجهيزات

المقعد

أماكن الجلوس	3
نوع الفرش	قماش

ملاحظات

ملاحظات	Bakwagen Deuren Airco Mbux !114Pk Euro6

الإطارات

إطار احتياطي	√

الشاسيه

عدد المحاور	2
التركيب	4x2
وزن المركبة	2,411كجم
الوزن الأقصى	3,500كجم
قاعدة العجلات	367سم
نوع المساعدين	مساعدين

كابينة

نوع الكابينة	كابينة قصيرة
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
فوق المساعدة	ء
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
اللون	رمادي
دليل الصيانة	√

نظام الدفع

سرعة المحرك	84كيلو واط (114 حصان)
الوقود	ديزل
يورو	6
ناقل الحركة	ناقل حركة سلس
نوع علبة السرعات	عادي
السرعات	6
نظام دعم القيادة	√
نظام التحكم في الانزلاق	√
نظام مانع انزلاق	√

الهيكل الخارجي

طول الحاوية	374سم
عرض الحاوية	211سم
ارتفاع الحاوية	211سم
ارتفاع أرضية التحميل	89سم
ارتفاع المركبة	205سم
مرحاض	√
شبكة على الشريط	ء
الغلق	باب مزدوج

تواصل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

شركة عريقة

يفخر فريقنا بتقديم خدمات ممتازة منذ أكثر من ... Kleyn Trucks

قست



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

قحج رالفرنجش

الترسجه

ف رات العرض	●●●●○
ثمرئق	●●●●○

غبجهة

الداخلية	●●●○○
الخارجية	●●●●○
قيادة السيارة	●●●●○
المساعين	●●●●○
الساقي	●●●●○
الفرامل	●●●●○

نظام الفضع

المحرك بوج علم	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التحكم	●●●●○
علبة السرعات	●●●●○
قضيب التعليق	●●●●○
الفضع	●●●●○

العيسم الخ ريي

حالة الداخلية	●●●○○
حالة الخارجية	●●●●○

اطارات العجلات

اطارات	●●○○○

ور

1



235/65R16,0 س اطارات
س عين
أرطوالقة الرال

2



235/65R16,0 س اطارات
س عين
أرطوالقة الرال

هاتف ال

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

فسرح لقرح رالفرنجش

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيدة للدولة	●●●●○
مقبول للدولة / عيب صغير	●●●○○
معدل الدولة	●●○○○
في بحطات	●○○○○