!VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 1

رقم المنتج	318491
النوع	عربة تسليم البضائع
المواصفات	مغلق
سنة التسجيل	02 / 2020
عدد الكيلومترات	120,628كم

رقم الشرسجه

WV1ZZZ7HZLH023200

الحالة التقنية

ظات

T6.1 L1H1 150Pk NAP Camera Trekhaak

) A15 (

السعر 19800 €

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

التجهيزات

نظام الدفع

سرعة المحرك	110كيلو واط)149 حصان(
الوقود	ديزل
يورو	6
الشنفيوحات لاقوة	سرمه
نوع علبة السرعات	عادي
محدد السرعة	√
السرعات	6
نظام دعم القيادة	√
نظام مانع انزلاق	√
بطاقة التشغيل	√

الجسم الخارجي

موديل الجسم الخارجي	عالية
طول الحاوية	236سم
عرض الحاوية	161سم
ارتفاع الحاوية	137سم
ارتفاع أرضية التحميل	66سم
ارتفاع المركبة	131سم
تبلية على السطح	شيء
أبواب جانبية	1
الغلق الخلفي	باب مزدوج

الأبواب

إغلاق مركزي	√

المقاعد

أماكن الجلوس	2
نوع الفرش	قماش
تعديل المقعد	يدوي

ملاحظات

ملاحظات	T6.1 L1H1 150Pk NAP Camera Trekhaak Bumpers-Kleur 1e !Eigenaar Euro6

الإطارات والعجلات

إطار احتياطي	√
محيط الإطار الاحتياطي	% 4
نوع الإطار	إطارات لجميع الأحوال الجوية

الشاسيه

التركيب	4x2
سعة الحمولة	991كجم
وزن المركبة	1,809كجم
الوزن الأقصى	2,800كجم
ثقل مقطورة فرامل kg]s[	kg 750 ثقل مقطورة فرامل
المحور مركز تحميل الحمولة فرامل	2,500كجم
خطاف السحب	√
قاعدة العجلات	300سم

مقصورة

نوع الكابينة	كابينة قصيرة
التحكم في السرعات	√
تكييف هواء	√
عدد وسائد الهواء	2
قفل السرعة	امامي و خلفي
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
[illegible]	√
راديو / كاسيت	√
كابح	√
نظام تحديد الموقع العالمي	√
اللون	أبيض
مرايا ساخنة	√
عاكس الكاميرا	√
نوع الإضاءة	مصابيح هالوجين
محدد السرعة	√
Bluetooth	√

اتصل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

تعرف علينا

يزرع الفريق عن نفسه من خلال تقديم خدمات الشراء للمشترين، ويسمح على بيع الشاحنات مع Kleyn Trucks

تسق



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

تقرير الفحص

الشاسيه	
في رات العرض	●●●●○
كمرئي	●●●●○
ضحة	
الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●●○
المصاعين	●●●●○
الشاسيه	●●●●○
فرامل	●●●●○
نظام الدفع	
المحرك بوجه عام	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التشحيم	●●●●○
علبة السرعات	●●●●○
قضيب التعشيق	●●●●○
الدفع	●●●●○
المظهر الخارجي	
الحالة الداخلية	●●●○○
الحالة الخارجية	●●●●○
اطارات / العجلات	
اطارات	●●●○○

ور

1



الولية
ل في نوة أسل

2



الولية
ل في نوة أسل

اتصل بنا

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

شرح تقرير الفحص

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيدة	●●●●○
مقبولة / يحتاج صغير	●●●○○
معدل	●●○○○
في تطبيقات	●○○○○