



Марка	MERCEDES-BENZ
Тип	SPRINTER 313 CDI
Вид	Микробус
Спецификация	Закрит товарен микробус
Година на регистрация	2015
Шаси номер	WDB9066331P225155
Пробег	164 717 km
Техническо състояние	★★★★★



Повече информация за този модел?

Свържи се с мен

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

## Оборудване

### Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Максимално тегло	1 225 kg
Собствено тегло	2 275 kg
Бруто тегло	3 500 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването	2 точки
Тип на окачването	ресьори

### Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	2
Тонирани стъкла	✓
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен шофьорско място	✓
цвет	Волян от лявата страна бял

### Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	95 Kw (127 Pk)
Тип на горивото	дизел
Евро	5
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

### Надстрой ка

Вид на постройката	удължен и висок
Каросерия с дървена вътрешна облицовка	✓
Задна стъпенка	✓
Странични врати	1
Задни врати	Двой на врата

### Седалки

Брой на седалките	2
Калъф на седалката	плат

### Забележки AC AUTOMAAT!!

### Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	3 mm

## Доклад от инспекция

### Шаси

Кодове за бордния дисплей ★★★★★

Електрически ★★★★★

### Кабина

Вътрешен ★★★★★

Външни ★★★★★

Кормилна колонка ★★★★★

Ресьори ★★★★★

Шаси ★★★★★

Спирачки ★★★★★

### Привод на трансмисията

Двигател общо ★★★★★

Охладителна система ★★★★★

Горивна система ★★★★★

Изпускателна система ★★★★★

Мазителна система ★★★★★

Скоростна кутия ★★★★★

Съединител ★★★★★

Трансмисия ★★★★★

### Надстрой ка

Надстрой ка ★★★★★

вътрешно състояние ★★★★★

външно състояние ★★★★★

### Гуми / колела

Гуми ★★★★★



Много добро състояние



Добро състояние




Разумен състояние



Плавно състояние



Не отговарят на изискванията



## Шини и оси

