

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco




Номенклатурен 295540
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2018 / 01
Пробег 78 660 km

Шаси номер
WDB9076351P024013

Техническо 
Забележки
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Цена € 43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Максимално тегло	1 014 kg
Собствено тегло	2 486 kg
Бруто тегло	3 500 kg
Буксирна скоба	✓
Междусово разстояние	433 cm
Тип на окачването	ресъори

Кабина

Климатик	✓
Тонирани стъкла	✓
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Радиокасетофон	✓
цвет	сребро
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	140 Kw (190 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вид на постройката	висок
Вътрешна дължина на каросерията	430 cm
Вътрешна ширина на каросерията	178 cm
Вътрешна височина на каросерията	191 cm
Височина на товарната платформа	68 cm
Задна стъпенка	✓
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	3
-------------------	---

Забележки

Забележки	V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
-----------	--

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията