

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Номенклатурен	298034
Вид	Микробус
Спецификация	Фургон
Година на	2023 / 06
Пробег	1 km
Шаси номер	
F212529	
Техническо	Забележки
Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets	
(A15)	



Цена € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Междусово разстояние 185 cm

Кабина

Паркинг помощ Нито едно от посочените
цвет бял
Поддръжка Ръководство ✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя (0 Hp)
Тип на горивото електрически
Евро 6
Вид на скоростната кутия автоматичен

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията 125 cm
Вътрешна ширина на каросерията 81 cm
Вътрешна височина на каросерията 101 cm
Височина на товарната платформа 50 cm
Вътрешна височина 100 cm
Багажник за покрива Нито едно от посочените
Задни врати Единична врата

Седалки

Брой на седалките 1
Калъф на седалката кожа

Забележки

Забележки Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets met zonne energie

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекции за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад



Много добро състояние



Добро състояние



Разумен състояние



Плавно състояние



Не отговарят на изискванията