

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 WP-Inrichting



Номенклатурен 304652
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2015 / 08
Пробег 234 607 km

Шаси номер
WDB9066331P147488

Техническо 
Забележки
L2H2 WP-Inrichting Sidebars Camera Euro6
(A15)



Цена € 12900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Максимално тегло	970 kg
Собствено тегло	2 530 kg
Бруто тегло	3 500 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 000 kg
Междусово разстояние	367 cm
Тип на окачването	ресьори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен цвят	✓
Поддръжка Ръководство	бял
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	70 Kw (95 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	330 cm
Вътрешна ширина на каросерията	178 cm
Вътрешна височина на каросерията	191 cm
Височина на товарната платформа	181 cm
Вътрешна височина	68 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	2
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки L2H2 WP-Inrichting Sidebars Camera Euro6 NAP Oh-Historie!

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	4 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията