

MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 L2H2 Airco Euro6



Номенклатурен 305505
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2017 / 02
Пробег 172 515 km

Шаси номер
WDB9066531P369484

Техническо 
Забележки
L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!
(A15)

Цена € 18900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Двойни гуми	✓
Максимално тегло	850 kg
Собствено тегло	2 650 kg
Бруто тегло	3 500 kg
Междусово разстояние	367 cm
Тип на окачването	ресъори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Тахограф	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	2
Паркинг помощ	Предни и задни
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен цвят	✓
Поддръжка Ръководство	червен
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	105 Kw (143 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вид на постройката	удължен и висок
Вътрешна дължина на каросерията	333 cm
Вътрешна ширина на каросерията	177 cm
Вътрешна височина на каросерията	198 cm
Височина на товарната платформа	68 cm
Вътрешна височина	183 cm
Задна стъпенка	✓
Багажник за покрива	стандарт
Задни врати	Двойна врата
Оборудване за работилница	✓

Седалки

Брой на седалките	2
Калъф на седалката	плат
Комфортна седалка	ляво и дясно

Забележки

Забележки	L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!
-----------	------------------------------------

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	4 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията