

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Номенклатурен 305619
Вид Микробус
Спецификация Автомобил за превоз
Година на 2020 / 07
Пробег 143 633 km

Шаси номер
W1V44770313723781

Техническо 
Забележки
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie
(A15)

Цена € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	2 144 kg
Бруто тегло	3 100 kg
Междоосово разстояние	320 cm
Тип на окачването	спирална пружина

Кабина

Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	4
Задна чистачка	✓
Паркинг помощ	Предни и задни
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
GPS навигация	✓
цвят	черен
Поддръжка Ръководство	✓
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	105 Kw (143 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вид на постройката	удължен
Вътрешна дължина на каросерията	61 cm
Вътрешна ширина на каросерията	142 cm
Вътрешна височина на каросерията	128 cm
Височина на товарната платформа	52 cm
Вътрешна височина	118 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	9
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie Personenvervoer 1e Eigenaar!
-----------	--

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	8 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията