

CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!



Номенклатурен	305623
Вид	Микробус
Спецификация	Хладилен автомобил
Година на	2023 / 11
Пробег	368 km
Шаси номер	
VF7YCBPFBPG040810	
Техническо	
Забележки	
L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer	
(A15)	

Цена € 45999

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Климатик	✓
Паркинг помощ	Предни и задни
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен	✓
цвят	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	103 Kw (140 Hp)
Евро	6
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer 140Pk Navi + CarPlay Direct Leverbaar!
-----------	--

информация за контакт



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Охладително устройство

Системи



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 0/0R0,0

2



Размер на гумата: 0/0R0,0

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията