

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Номенклатурен 305812
Вид Микробус
Спецификация Фургон
Година на 2020 / 06
Пробег 250 851 km

Шаси номер
WDB9071551N049931

Техническо 
Забележки
AC AUTOMAAT MBUX10 CRUISE EURO6!
(A15)

Цена € 25950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Двойни гуми	✓
Собствено тегло	3 059 kg
Бруто тегло	3 500 kg
Междусово разстояние	433 cm
Тип на окачването	ресъори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
GPS навигация	✓
цвят	бял
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	120 Kw (163 Hp)
Тип на горивото	дизел
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вид на постройката	много удължен
Вътрешна дължина на каросерията	445 cm
Вътрешна ширина на каросерията	212 cm
Вътрешна височина на каросерията	240 cm
Височина на товарната платформа	96 cm
Вътрешна височина	235 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	750 kg
Марка на падащият борд	DHOLANDIA
Товароподемност на падащият борд	218x180

Забележки

Забележки	AC AUTOMAAT MBUX10 CRUISE EURO6!
-----------	----------------------------------

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията