

MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 Bakwagen Laadklep



Номенклатурен 306302
Вид Микробус
Спецификация Фургон
Година на 2020 / 03
Пробег 105 900 km

Шаси номер
W1V9071551N079119

Техническо 
Забележки
Bakwagen Laadklep Airco Dubbellucht
(A15)

Цена € 28750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Двойни гуми	✓
Максимално тегло	572 kg
Собствено тегло	2 928 kg
Бруто тегло	3 500 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 000 kg
Междоосово разстояние	433 cm
Тип на окачването	ресьори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
цвят	бял
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	105 Kw (143 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	750 kg
Марка на падащият борд	DHOLLANDIA
Товароподемност на падащият борд	144 x 211

Забележки

Забележки	Bakwagen Laadklep Airco Dubbellucht 143Pk Euro6!
-----------	--

Гуми / колела

Резервна гума	✓
---------------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

2



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията