

MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI 43 LAADKLEP



Номенклатурен 306727
Вид Микробус
Спецификация Фургон
Година на 2016 / 09
Пробег 195 449 km

Шаси номер
WDB9061551N669075

Техническо
Забележки
gesloten laadbak, laadklep, zijdeur
(A15)

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Цена € 17900

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Двойни гуми	✓
Максимално тегло	545 kg
Собствено тегло	2 955 kg
Бруто тегло	3 500 kg
Междусово разстояние	433 cm
Тип на окачването	ресьори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
цвет	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	95 Kw (129 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	5
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	424 cm
Вътрешна ширина на каросерията	204 cm
Вътрешна височина на каросерията	229 cm
Височина на товарната платформа	90 cm
Вътрешна височина	227 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	750 kg
Марка на падащият борд	Dhollandia DHLCP 10
Товароподемност на падащият борд	145x211

Забележки

Забележки	gesloten laadbak, laadklep, zijdeur
-----------	-------------------------------------

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	9 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

2



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията