

IVECO DAILY 50 C 180 3.0 FRIGO



Номенклатурен 306746
Вид Микробус
Спецификация Хладилен автомобил
Година на 2017 / 01
Пробег 274 811 km

Шаси номер
ZCFC150C005110222

Техническо 
Забележки
koelwagen/vries, automaat, airco, laadklep
(A15)

Цена € 18900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите 2
Конфигурация 4x2
Двойни гуми ✓
Междусово разстояние 345 cm
Тип на окачването ресьори

Кабина

Тип на кабината единична кабина
Автопилот ✓
Тахограф ✓
Климатик ✓
Брой на въздушните възглавници 1
Паркинг помощ Нито едно от посочените
Електрически прозорци ✓
Електрически огледала ✓
Разделен ✓
цвет сребро
Отопляеми огледала ✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя 125 Kw (170 Нр)
Тип на горивото дизел
тип Разпределение Предаване верига
Вид на скоростната кутия автоматичен
Серво на волана ✓
ABS ✓
ASR ✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията 344 cm
Вътрешна ширина на каросерията 190 cm
Вътрешна височина на каросерията 200 cm
Височина на товарната платформа 90 cm
Вътрешна височина 207 cm
Задна стъпенка ✓
Багажник за покрива Нито едно от посочените
Задни врати Двойна врата

Седалки

Брой на седалките 3
Калъф на седалката плат
Комфортна седалка ляво

Охладително устройство

Марка Хладилен агрегат Carrier
Тип Хладилен агрегат vatna 200
Хладилен агрегат електрически
Вид охлаждане евтектична плочи
Дневно/нощно охлаждане Night cooling

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд ✓
Вид на падащият борд конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд 750 kg
Марка на падащият борд DHOLANDIA
Товароподемност на падащият борд 160x100

Забележки

Забележки koelwagen/vries, automaat, airco, laadklep

информация за контакт



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

IVECO DAILY 50 C 180 3.0 FRIGO



Номенклатурен 306746
Вид Микробус
Спецификация Хладилен автомобил
Година на 2017 / 01
Пробег 274 811 km

Шаси номер
ZCFC150C005110222

Техническо 
Забележки
koelwagen/vries, automaat, airco, laadklep
(A15)

Цена € 18900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Гуми / колела

Резервна гума ✓
Профил на резервната гума 3 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Тахограф



Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Охладително устройство

Системи



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 195/75R16,0
торсионна пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 195/75R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията