

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9prs Auto



Номенклатурен 307650
Вид Микробус
Спецификация Автомобил за превоз
Година на 2022 / 07
Пробег 59 495 km

Шаси номер
W1V44770314127822

Техническо 
Забележки
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Цена € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	2 032 kg
Бруто тегло	3 200 kg
Междусово разстояние	320 cm
Тип на окачването	спирална пружина

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	4
Задна чистачка	✓
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Тонирани стъкла	✓
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
GPS навигация	✓
цвят	черен
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	100 Kw (136 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване колан
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	57 cm
Вътрешна ширина на каросерията	131 cm
Вътрешна височина на каросерията	129 cm
Височина на товарната платформа	56 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	9
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
-----------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията