

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 Dubbel Cabine



Номенклатурен 308098
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2022 / 03
Пробег 46 351 km

Шаси номер
W1V9076331P436698

Техническо 
Забележки
L2H2 Dubbel Cabine Airco 2800kg-Trekhaak
(A15)

Цена € 32900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите 2
Конфигурация 4x2
Буксирна скоба ✓
Междоосово разстояние 367 cm
Тип на окачването ресьори

Кабина

Тип на кабината двойна кабина
Климатик ✓
Брой на въздушните възглавници 1
Паркинг помощ Нито едно от посочените
Тонирани стъкла ✓
Електрически прозорци ✓
Електрически огледала ✓
Разделен ✓
цвят бял
Поддръжка Ръководство ✓
Отопляеми огледала ✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя 110 Kw (149 Hp)
Тип на горивото дизел
Евро 6
тип Разпределение Предаване верига
Вид на скоростната кутия механичен
Брой на предавките Брой на предавките
Серво на волана ✓
ABS ✓
ASR ✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията 232 cm
Вътрешна ширина на каросерията 177 cm
Вътрешна височина на каросерията 197 cm
Височина на товарната платформа 71 cm
Задна стъпенка ✓
Багажник за покрива Нито едно от посочените
Задни врати Двойна врата

Седалки

Брой на седалките 7
Калъф на седалката плат

Забележки

Забележки L2H2 Dubbel Cabine Airco
2800kg-Trekhaak 150Pk Euro6!

Гуми / колела

Резервна гума ✓

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки



Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията