

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG Airco Came



Номенклатурен 308480
Вид Микробус
Спецификация Компактен затворен
Година на 2019 / 12
Пробег 14 914 km

Шаси номер
WDF4156031U276995

Техническо 
Забележки
LONG Airco Camera Euro6 !
(A15)

Цена € 14900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	1 381 kg
Бруто тегло	1 980 kg
Междусово разстояние	270 cm
Тип на окачването	спирална пружина

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Разделен цвят	✓
метален	черен
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	59 Kw (80 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване колан
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	160 cm
Вътрешна ширина на каросерията	146 cm
Вътрешна височина на каросерията	116 cm
Височина на товарната платформа	58 cm
Вътрешна височина	108 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	2
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	LONG Airco Camera Euro6 !
-----------	---------------------------

Гуми / колела

Резервна гума	✓
---------------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 195/65R15,0
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 195/65R15,0
спирална пружина
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията