

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Номенклатурен 308518
Вид Микробус
Спецификация Фургон
Година на 2020 / 10
Пробег 65 140 km

Шаси номер
ZFA25000002P69395

Техническо 
Забележки
Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi
(A15)

Цена € 24900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	2 685 kg
Бруто тегло	3 500 kg
Междусово разстояние	404 cm
Тип на окачването	ресъори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
GPS навигация	✓
цвят	бял
Поддръжка Ръководство	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	103 Kw (140 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване колан
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	423 cm
Вътрешна ширина на каросерията	203 cm
Вътрешна височина на каросерията	224 cm
Височина на товарната платформа	98 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Задни врати	задан капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	750 kg
Марка на падащият борд	dollandia dhlm 08
Товароподемност на падащият борд	145x210

Забележки

Забележки	Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi Euro6!
-----------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 215/70R15,0
спирална пружина
Дискови спирачки

2



Размер на гумата: 215/70R15,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията