

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI TOURER L2 9Prs A



Номенклатурен 308646
Вид Микробус
Спецификация Автомобил за превоз
Година на 2021 / 04
Пробег 57 775 km

Шаси номер
W1V44770313855941

Техническо 
Забележки
L2 9Persoons Automaat Pdc Airco Navi
(A15)

Цена € 31900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Кабина

Тип на кабината	двойна кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
цвят	черен
метален	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	100 Kw (136 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Забележки

Забележки	L2 9Persoons Automaat Pdc Airco Navi Euro6!
-----------	--

информация за контакт



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад



Много добро състояние



Добро състояние



Разумен състояние



Плавно състояние



Не отговарят на изискванията