

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Номенклатурен 308821
Вид Микробус
Спецификация Открит автомобил с
Година на 2023 / 12
Пробег 295 km

Шаси номер
W1V9071351N222669

Техническо
Забележки
AC AUTOMAAT
(A15)



Цена € 45950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите 2
Конфигурация 4x2
Междоосово разстояние 433 cm
Тип на окачването ресьори

Кабина

Тип на кабината единична кабина
Автопилот ✓
Климатик ✓
Брой на въздушните възглавници 1
Паркинг помощ Нито едно от посочените
Електрически прозорци ✓
Електрически огледала ✓
цветя бял
Отопляеми огледала ✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя 140 Kw (190 Hp)
Тип на горивото дизел
Евро 6
тип Разпределение Предаване верига
Вид на скоростната кутия автоматичен
Серво на волана ✓
ABS ✓
ASR ✓

Надстройка

Вид на постройката много удължен
Вътрешна дължина на каросерията 489 cm
Вътрешна ширина на каросерията 222 cm
Вътрешна височина на каросерията 40 cm
Височина на товарната платформа 87 cm
Багажник за покрива Нито едно от посочените
Задни врати заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките 3
Калъф на седалката плат
Комфортна седалка ляво

Забележки

Забележки AC AUTOMAAT

Гуми / колела

Резервна гума ✓
Профил на резервната гума 8 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки



Размер на гумата: 235/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue spheres: Много добро състояние
- 4 blue spheres: Добро състояние
- 3 blue spheres: Разумен състояние
- 2 blue spheres: Плавно състояние
- 1 blue sphere: Не отговарят на изискванията