

OPEL VIVARO 1.6 L1H1 Airco Navi NAP!



Номенклатурен 308842
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2018 / 09
Пробег 51 326 km

Шаси номер
W0VF7D606JV652765

Техническо 
Забележки
L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak Camera
(A15)

Цена € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Максимално тегло	1 268 kg
Собствено тегло	1 692 kg
Бруто тегло	2 960 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 000 kg
Буксирна скоба	✓
Междоосово разстояние	310 cm
Тип на окачването	спирална пружина

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	2
Паркинг помощ	Предни и задни
Тонирани стъкла	✓
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен	✓
GPS навигация	✓
цвет	бял
Поддръжка Ръководство	✓
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	92 Kw (125 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	227 cm
Вътрешна ширина на каросерията	165 cm
Вътрешна височина на каросерията	142 cm
Височина на товарната платформа	57 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	2
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak Camera Euro6 Oh-Historie!
-----------	--

Гуми / колела

Резервна гума	✓
---------------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 205/65R16,0
спирална пружина
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 205/65R16,0
спирална пружина
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията