

OPEL MOVANO 2.3 CDTI



Номенклатурен 309412
Вид Микробус
Спецификация Фургон
Година на 2021 / 02
Пробег 250 787 km

Шаси номер
W0VVS8601MB237991

Техническо 
Забележки
AIRCO EURO 6 ZIJDEUR
(A15)



Цена € 21950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Максимално тегло	1 042 kg
Собствено тегло	2 458 kg
Бруто тегло	3 500 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 500 kg
Буксирна скоба	✓
Междоосово разстояние	433 cm
Тип на окачването	ресьори

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен	✓
GPS навигация	✓
цвет	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	100 Kw (136 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	механичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вид на постройката	много удължен
Вътрешна дължина на каросерията	451 cm
Вътрешна ширина на каросерията	214 cm
Вътрешна височина на каросерията	231 cm
Височина на товарната платформа	90 cm
Вътрешна височина	230 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	заден капак на каросерията

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	750 kg
Марка на падащият борд	dollandia dhlm 08
Товароподемност на падащият борд	160x218

Забележки

Забележки	AIRCO EURO 6 ZIJDEUR
-----------	----------------------

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 225/65R16,0
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 225/65R16,0
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията