

MERCEDES-BENZ VITO 114 Lang 4x4 Automaat!



Номенклатурен 315936
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2020 / 09
Пробег 118 780 km
Шаси номер
W1V44760313777214
Техническо 
Забележки
Lang, Automaat, 4x4, Deuren, Airco, Cruise,
(A15)

Цена € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x4
Максимално тегло	1 165 kg
Собствено тегло	2 035 kg
Бруто тегло	3 200 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 500 kg
Буксирна скоба	✓
Междоосово разстояние	320 cm
Тип на окачването	спирална пружина

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой на въздушните възглавници	2
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен цвят	✓
метален	черен
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	100 Kw (136 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване верига
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	250 cm
Вътрешна ширина на каросерията	167 cm
Вътрешна височина на каросерията	137 cm
Височина на товарната платформа	57 cm
Вътрешна височина	123 cm
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Седалки

Брой на седалките	3
Калъф на седалката	плат

Забележки

Забележки	Lang, Automaat, 4x4, Deuren, Airco, Cruise, 2.5t Trekhaak, Camera, 140 PK, Euro 6!
-----------	--

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	8 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 225/55R17,0
спирална пружина
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията