

FIAT DUCATO 2.3 L2H2 Navi ECC Euro6!



Номенклатурен 318718
 Вид Микробус
 Спецификация Закрит товарен
 Година на 2021 / 02
 Пробег 133 559 km
Шаси номер
 ZFA25000002P75069
 Техническо 
Забележки
 L2H2 Navi Airco/ECC Euro6 120Pk Camera
 (A15) 

Цена € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Шаси

Конфигурация	4x2
Максимално тегло	980 kg
Собствено тегло	2 060 kg
Бруто тегло	3 040 kg
маса без спирачки	750 kg
Централна ос на натоварването на ремаркетото, спирачна	2 500 kg
Буксирна скоба	✓
Междоосово разстояние	345 cm

Кабина

Тип на кабината	единична кабина
Автопилот	✓
Климатик	✓
Брой въздушни възглавници	1
Паркинг помощ	Нито едно от посочените
Електрически прозорци	✓
Електрически огледала	✓
Разделен	✓
Радиокасетофон	✓
GPS навигация	✓
цвят	черен
метален	✓
Отопляеми огледала	✓
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓
Додехук детектив	Халогенни лампи
ограничител на скоростта	✓
Климатичен контрол	✓
Bluetooth	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	88 Kw (120 Hp)
Тип на горивото	дизел
Евро	6
тип Разпределение	Предаване колан
Вид на скоростната кутия	механичен
ограничител на скоростта	✓
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓
Стартова батерия	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	300 cm
Вътрешна ширина на каросерията	186 cm
Вътрешна височина на каросерията	190 cm
Височина на товарната платформа	56 cm
Вътрешна височина	176 cm
Задна стъпенка	✓
Багажник за покрива	Нито едно от посочените
Странични врати	1
Задни врати	Двойна врата

Врати

Централно заключване	✓
----------------------	---

Седалки

Брой на седалките	3
Конфигурация на седалките	1+2
Калъф на седалката	плат
Регулиране на седалката	Ръчно

Забележки

Забележки	L2H2 Navi Airco/ECC Euro6 120Pk Camera Trekhaak 3-Zits!
-----------	---

информация за контакт



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

FIAT DUCATO 2.3 L2H2 Navi ECC Euro6!



Номенклатурен 318718
Вид Микробус
Спецификация Закрит товарен
Година на 2021 / 02
Пробег 133 559 km

Шаси номер
ZFA25000002P75069

Техническо 
Забележки
L2H2 Navi Airco/ECC Euro6 120Pk Camera
(A15)



Цена € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оборудване

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Тип гума	Зимни гуми

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 215/70R16
спирална пружина
Дискови спирачки



Размер на гумата: 215/70R16
ресьори
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията