

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Stücknummer 295540
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2018 / 01
Kilometerstand 78.660 km

Fahrgestellnummer
WDB9076351P024013

Technischer Zustand

Bemerkungen
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Preis €43900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 1.014 kg
Eigengewicht 2.486 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängerkupplung
Radstand 433 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Klimaanlage
Getönte Scheiben
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Radio/Kassette
Farbe Silber
Beheizte Spiegel

Antriebsstrang

Motorleistung 140 kW (190 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Getriebeart Automatic
Gänge 7
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbautyp erhöht
Laderaumlänge 430 cm
Laderaumbreite 178 cm
Laderaumhöhe 191 cm
Ladeflächenhöhe 68 cm
Tritt hinten
Seitentüren 1
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3

Bemerkungen

Bemerkungen V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen