

FIAT E-DUCATO ELECTRIC L3H2 47kWh NIEUW



Stücknummer 295951
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2022 / 07
Kilometerstand 694 km

Fahrgestellnummer
ZFA25000002T56893

Technischer Zustand

Bemerkungen

NIEUW, direct leverbaar, L3H2, 47kWh,
(A15)

Preis €35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 1.085 kg
Eigengewicht 2.415 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Radstand 404 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Vorder-und Rückseite
Getönte Scheiben
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
GPS-Navigation
Farbe Weiß
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
Kraftstoff elektrisch
Getriebeart Automatic
Servolenkung
ABS

Aufbau

Laderaumlänge 360 cm
Laderaumbreite 186 cm
Laderaumhöhe 190 cm
Ladeflächenhöhe 56 cm
Durchfahrtshöhe 176 cm
Dachgepäckträger Keiner
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen NIEUW, direct leverbaar, L3H2,
47kWh, VOL ELEKTRISCH

Reifen/Räder

Reserverad
Profil Reserverad 8 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Radaufhängung

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 0/0R0,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 0/0R0,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen