

## SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Stücknummer 298034  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Koffer  
Erstzulassung Jahr 2023 / 06  
Kilometerstand 1 km

**Fahrgestellnummer**  
F212529

Technischer Zustand

### Bemerkungen

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets  
( A15 )

**Preis € 10900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Radstand 185 cm

### Kabine

Einparkhilfe Keiner  
Farbe Weiß  
Wartungshandbuch ✓

### Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)  
Kraftstoff elektrisch  
Euro 6  
Getriebeart Automatic

### Aufbau

Laderaumlänge 125 cm  
Laderaumbreite 81 cm  
Laderaumhöhe 101 cm  
Ladeflächenhöhe 50 cm  
Durchfahrthöhe 100 cm  
Dachgepäckträger Keiner  
Verschluss hinten Einzeltür

### Sitze

Sitzplätze 1  
Sitzbezug Leder

### Bemerkungen

Bemerkungen Cargo Bike Solar Power Closed  
Box bakfiets met zonne energie

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes ● ● ● ● ● ● ● ●

Elektrisch ● ● ● ● ● ● ● ●

### Kabine

Interne ● ● ● ● ● ● ● ●

Externe ● ● ● ● ● ● ● ●

Lenkung ● ● ● ● ● ● ● ●

Federung ● ● ● ● ● ● ● ●

Fahrgestell ● ● ● ● ● ● ● ●

Radaufhängung ● ● ● ● ● ● ● ●

Bremsen ● ● ● ● ● ● ● ●

### Antriebsstrang

Motor allgemein ● ● ● ● ● ● ● ●

Antrieb ● ● ● ● ● ● ● ●

### Aufbau

Aufbau ● ● ● ● ● ● ● ●

Interne Zustand ● ● ● ● ● ● ● ●

Externe Zustand ● ● ● ● ● ● ● ●

### Reifen/Räder

Reifen ● ● ● ● ● ● ● ●

## Reifen und Achsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- ● ● ● ● ● ● ● Sehr guter Zustand
- ● ● ● ● ● ● ● Guter Zustand
- ● ● ● ● ● ● ● Angemessene Staat
- ● ● ● ● ● ● ● Moderate Zustand
- ● ● ● ● ● ● ● Entspricht nicht den Anforderungen