

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Laadklep Air

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 302523  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2018 / 02  
Kilometerstand 162.791 km

**Fahrgestellnummer**  
WDB9066331P582216

Technischer Zustand

### Bemerkungen

L2H2 Airco Laadklep 143Pk Mf-Stuurwiel  
( A15 )

**Preis €20900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Eigengewicht 2.475 kg  
Bruttogewicht 3.500 kg  
Radstand 367 cm  
Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Standheizung  
Anzahl Airbags 1  
Einparkhilfe Keiner  
Getönte Scheiben  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
Farbe Weiß  
Beheizte Spiegel  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 105 kW (143 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 326 cm  
Laderaumbreite 178 cm  
Laderaumhöhe 191 cm  
Ladeflächenhöhe 68 cm  
Durchfahrtshöhe 181 cm  
Dachgepäckträger Keiner  
Seitentüren 1  
Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 2  
Sitzbezug Stoff

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg  
Ladebordwandhersteller BAR Cargolift  
Ladebordwandgröße 176x132

### Bemerkungen

Bemerkungen L2H2 Airco Laadklep 143Pk  
Mf-Stuurwiel Euro6!

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Ladebordwand

Bedienung

System

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen