

MERCEDES-BENZ VITO 116 L2 Lang DC Automaat!

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Stücknummer 304278
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2022 / 07
 Kilometerstand 43.545 km

Fahrgestellnummer
 W1V44770314135602

Technischer Zustand 

Bemerkungen
 L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat
 (A15)

Preis €35900



Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 943 kg
 Eigengewicht 2.107 kg
 Bruttogewicht 3.050 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
 Radstand 320 cm
 Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine Doppelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 2
 Scheibenwischer hinten
 Einparkhilfe Vorder-und Rückseite
 Getönte Scheiben
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Schwarz
 Wartungshandbuch
 Beheizte Spiegel
 Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Antriebstechnik Steuerkette
 Getriebeart Automatic
 Gänge 9
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Aufbautyp verlängert
 Laderaumlänge 160 cm
 Laderaumbreite 143 cm
 Laderaumhöhe 129 cm
 Ladeflächenhöhe 52 cm
 Durchfahrtsöhe 119 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 1
 Seitenfenster 2
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 6
 Sitzaufstellung 3+3
 Sitzbezug Skai

Bemerkungen

Bemerkungen L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat 1e Eigenaar!

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
 Guter Zustand
 Angemessene Staat
 Moderate Zustand
 Entspricht nicht den Anforderungen