

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L3H2 Maxi Mbus A

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES



Stücknummer 304495  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2020 / 10  
Kilometerstand 96.831 km

**Fahrgestellnummer**  
W1V9076351P290604

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
L3H2 Maxi Mbus Airco Camera  
( A15 )

**Preis €28900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 1.062 kg  
Eigengewicht 2.438 kg  
Bruttogewicht 3.500 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg  
Radstand 433 cm  
Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 2  
Einparkhilfe Vorder-und Rückseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
GPS-Navigation  
Farbe Silber  
Metallisch  
Beheizte Spiegel  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerkette  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 430 cm  
Laderaubreite 178 cm  
Laderaumhöhe 191 cm  
Ladeflächenhöhe 72 cm  
Durchfahrtshöhe 181 cm  
Tritt hinten  
Dachgepäckträger Keiner  
Seitentüren 1  
Verschluss hinten Einzeltür

### Sitze

Sitzplätze 3  
Sitzbezug Stoff  
Komfortsitz links

### Bemerkungen

Bemerkungen L3H2 Maxi Mbus Airco Camera  
Parkeersensoren 163Pk Euro6!

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen