

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 WP-Inrichtung



Stücknummer 304652
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2015 / 08
Kilometerstand 234.607 km

Fahrgestellnummer
WDB9066331P147488

Technischer Zustand 

Bemerkungen

L2H2 WP-Inrichtung Sidebars Camera Euro6
(A15)



Preis € 12900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	970 kg
Eigengewicht	2.530 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	367 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Weiß
Wartungshandbuch	✓
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	70 kW (95 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalte
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	330 cm
Laderaumbreite	178 cm
Laderaumhöhe	191 cm
Ladeflächenhöhe	181 cm
Durchfahrthöhe	68 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	2
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2H2 WP-Inrichtung Sidebars Camera Euro6 NAP Oh-Historie!
-------------	---

Reifen/Räder

Reserverad	✓
Profil Reserverad	4 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsysteem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen