

## VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Stücknummer 304685  
 Produktgruppe Kleintransporter  
 Spezifikation Geschlossene Kasten  
 Erstzulassung Jahr 2017 / 11  
 Kilometerstand 352.548 km

**Fahrgestellnummer**  
 WV3ZZSZZJ9011493

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
 AC 180 PK NIEUWE MOTOR  
 ( A15 )

**Preis €16950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
 Konfiguration 4x2  
 Eigengewicht 2.829 kg  
 Bruttogewicht 3.500 kg  
 Radstand 454 cm  
 Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
 Tempomat  
 Klimaanlage  
 Anzahl Airbags 1  
 Einparkhilfe Keiner  
 Elektrische Fensterheber  
 Elektrische Spiegel  
 GPS-Navigation  
 Farbe Weiß  
 Beheizte Spiegel  
 Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 130 kW (177 Hp)  
 Kraftstoff Diesel  
 Euro 6  
 Antriebstechnik Steuerriemen  
 Getriebeart Handschalter  
 Gänge 6  
 Servolenkung  
 ABS  
 ASR

### Aufbau

Aufbautyp zusätzlich verlängert  
 Laderaumlänge 441 cm  
 Laderaumbreite 211 cm  
 Laderaumhöhe 220 cm  
 Ladeflächenhöhe 92 cm  
 Durchfahrthöhe 216 cm  
 Dachgepäckträger Keiner  
 Seitentüren 1  
 Verschluss hinten Ladebordwand

### Sitze

Sitzplätze 3  
 Sitzbezug Stoff

### Ladebordwand

Ladebordwand  
 Ladebordwandausführung Heckklappe  
 Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg  
 Ladebordwandhersteller dollandia dhlm 10  
 Ladebordwandgröße 160x215

### Bemerkungen

Bemerkungen AC 180 PK NIEUWE MOTOR

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Ladebordwand

Bedienung

System

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen