MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbux Airco!



Stücknummer 305136 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Geschlossene Kasten Erstzulassung Jahr 2019 / 01

Kilometerstand 158.045 km

Fahrgestellnummer WDB9076331P068808

Technischer Zustand 🔵 🔵 🔵 🔘

Bemerkungen

L2H2 Mbux Airco rwd/ Achterwielaandrijving (A15)

Preis €22750



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2 Konfiguration 4x2 2.297 kg Eigengewicht 3.500 kg Bruttogewicht Radstand 367 cm Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Anzahl Airbags Einparkhilfe Keiner

Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel

Trennwand **GPS-Navigation**

Farbe Weiß

Beheizte Spiegel Rückfahrkamera

Antriebsstrang

105 kW (143 Hp) Motorleistung

Kraftstoff Diesel Euro

Antriebstechnik Steuerkette Getriebeart Handschalter

Gänge Servolenkung

ABS ASR

Aufbau

Laderaumlänge 333 cm Laderaumbreite 177 cm Laderaumhöhe 196 cm Ladeflächenhöhe 63 cm Durchfahrtshöhe 183 cm

Tritt hinten

Dachgepäckträger Keiner Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3 Stoff Sitzbezug

Bemerkungen

L2H2 Mbux Airco rwd/ Bemerkungen

Achterwielaandrijving Euro6!

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig














Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes 0000 Elektrisch 0000

Kabine

Interne 0000 0000 Externe 00000 Lenkung Federung 00000 00000 Fahrgestell Bremsen 0000

Antriebsstrang

Motor allgemein 33330 33330 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 3330 Auspuffanlage 00000 Schmiersystem Getriebe 3330 Kupplung 00000 Antrieb 33330

Aufbau

Interne Zustand 00000 Externe Zustand 0000

Reifen/Räder

Reifen 0000

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand Guter Zustand Angemessene Staat

Moderate Zustand Entspricht nicht den Anforderungen